


## Sanierung grosser Mauerwerksquerschnitt bei aufsteigender Feuchtigkeit



Sanierung bis mindestens 80 cm über Feuchtigkeitsanfall bzw. erkennbaren Salzbefall durchführen.

1. Salzbehandlung mit Esco Fluat
2. halbdeckender Zementspritzbewurf THERMOPAL-SP
3. Sanierputz THERMOPAL -SR44 oder THERMOPAL -Ultra